

붙임

안전점검 총괄표

학교(기관)명	신천중학교	점검시기	2024년 겨울철
점검일	12. 10	작성자	남경숙

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()			
명칭	신천중학교 본관동			
주소	경기도 시흥시 포도원로 88-1			
시설정보	준공(설치)연도	2001	연면적(㎡)	9,832㎡
	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종		
	건물	건물용도	교육시설	건물층수
	용벽	재료		지하1, 지상4
	절토사면	경사도		높이/길이
				높이/길이
				건물구조
				구조형식
				철근콘크리트

안전등급	전차	B	급차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간	~	점검기관	
------	---	------	--

점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검			
------	---	--	--	--

점검반 구성	구분		성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	남경숙	신천중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)	김혜원	신천중학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	임문관	신천중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	전 일 광	우리소방기술단(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김 영 구	경일전기코퍼레이션(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	하 승 현	승강기에이에스(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	이 기 선	시흥교육지원청
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전진단		
	보수보강		
	현지시정		

조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
	정밀안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지시정						