

# 붙임

## 안전점검 총괄표

학교(기관)명	신천중학교	점검시기	2024년 겨울철
점검일	12.10	작성자	남정숙

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 용벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ( )					
명칭	신천중학교 체육관동					
주소	경기도 시흥시 포도원로 88-1					
시설정보	준공(설치)연도	2021	연면적(㎡)	1,724.27.㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	다목적체육관	건물층수	지하1,지상4	건물구조
	용벽	재료		높이/길이		구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이		-

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	~				점검기관	
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분		성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	남정숙	신천중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김현민	신천중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	김은광	신천중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	전일광	우리소방기술단(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	강영근	경일전기코퍼레이션(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원	<input type="checkbox"/> 공사/공단	최은진	승강기에이에스(주)
	<input type="checkbox"/> 전문가	<input type="checkbox"/> 민간(학부모)	이기민	시흥교육지원청

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전진단		
	보수보강		
	현지시정		

조치계획	구분	조치사항	조치 (예정)일	소요예산(천원)			
	정밀안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현지시정						